



PERSBERICHT

Uithoorn, 26 maart 2012

Uitkomsten technische onderzoeken Schanskerk

Uit technisch onderzoek naar de fundering van de Schanskerk blijkt dat deze in slechte staat verkeert. De volledige fundering moet vernieuwd worden onder zowel het gebouw als de torens. Bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat grootschalige restauratie noodzakelijk is. Eind 2007 heeft het parochiebestuur op last van de verzekeringsmaatschappij de kerk buiten gebruik moeten stellen vanwege de slechte bouwkundige staat.

In de onderzoeksrapporten worden de kosten om de fundering en het gebouw bouwkundig te herstellen geraamd op 4,4 miljoen euro. Hiervan is 1,3 miljoen euro toe te rekenen aan de torens. De overige 3,1 miljoen euro zijn nodig voor het middenschip. Met deze restauratie is het gebouw alleen bouwkundig hersteld. Uit de onderzoeken blijkt ook dat herstel van de fundering niet te lang op zich mag laten wachten in verband met voortgaande verslechtering van de fundering en de risico's voor de veiligheid daarvan. In de rapportage wordt gesproken over een termijn van maximaal 7 jaar.

Uit het geotechnisch onderzoek blijkt dat de slechte staat van de fundering beperkingen oplegt aan de realisatie van nieuwbouwwontwikkelingen in het gebied de Schans.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam en het parochiebestuur van de Rooms Katholieke Parochie Emmaüs hebben het college van Burgemeester en Wethouders bij brief laten weten dat de parochie niet in staat is om de hoge herstelkosten op te brengen. Bovendien voorzien bisdom en parochiebestuur naast de financieringslasten blijvend hoge exploitatielasten om het gebouw in stand te houden. Zij concluderen dat de parochie niet het financiële vermogen heeft om de Schanskerk te behouden.

Het bisdom en parochiebestuur hebben de gemeente gevraagd voor 30 juni 2012 met een inhoudelijk standpunt te komen. Het college van burgemeester en wethouders zal hieraan gehoor geven.

Nadere informatie

De hierboven genoemde onderzoeksrapporten zijn te vinden op www.uthoorn.nl onder Wonen en wijken /Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum.